

高効率三相かご形誘導電動機 取扱説明書

Nidec
—All for dreams

全閉外扇形(屋内用、屋外用)、全閉外扇・防食形(2級、3級)
脚付タイプ/フランジ取付タイプ
55kW以下(4極基準)枠番号225以下

ニデックテクノモータ株式会社

資料番号 NTO-C120-3

- ・この度は、当社製品をご採用いただき、ありがとうございます。
- ・この取扱説明書は、高効率三相かご形誘導電動機（以下モータと称す）を正しく取り扱うためのものです。ご使用（据え付け、運転、保守・点検など）の前に、必ず取扱説明書及びその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。また、機器の知識、安全の情報・注意事項のすべてについても習熟してからご使用ください。
- ・この取扱説明書は、日常の保守や点検、異常原因の発見などの保全管理にも必要になります。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管しておいてください。
- ・この取扱説明書は、最終的に本製品をお使いになる方のお手元に確実に届けられるよう、お取り計らい願います。



一般注意事項


- ・取扱説明書に記載している図解は、細部を説明するために、カバーまたは安全のための遮へい物を取り外した状態で描かれている場合があります。この製品を運転するときは、必ず規定どおりのカバーや遮へい物を元どおりに戻し、取扱説明書に従って運転してください。
- ・取扱説明書に掲載している図及び写真は、代表事例であり、お届けした製品と異なる場合があります。
- ・取扱説明書は、製品の改良や仕様の変更、及び取扱説明書自身の使いやすさの向上のために適宜変更することがあります。この変更は、取扱説明書の資料番号を更新し、改訂版として発行します。
- ・損傷や紛失などにより、取扱説明書を注文される場合は、当社代理店または取扱説明書の裏表紙に記載している最寄りの当社営業所に、表紙の資料番号を連絡してください。
- ・製品に取り付けている銘板が、かすれたり破損した場合は、当社代理店または取扱説明書の裏表紙に記載している最寄りに当社営業所に、銘板を発注してください。

安全上のご注意

ご使用（据え付け、運転、保守・点検など）の前に、必ず取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。また、機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについても習熟してからご使用ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管しておいてください。

この〈安全上のご注意〉では、安全注意事項のランクを「危険」と「注意」に区分して掲載しています。

 危険	：取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。
 注意	：取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお  **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

製品の警告表示ラベルは、ISO規格とJIS規格の場合があります。どちらも同様のお取り扱いをお願いします。

重要：「危険」と「注意」には該当しませんが、ユーザーに必ず守っていただきたい事項を、関連する個所に併記しています。

危険

(全般)	(参照ページ)
・爆発性雰囲気中では、使用しないでください。防爆形モータを…………… 5 使用してください。 けが、火災などの原因になります。	
・活線状態で作業しないでください。必ず電源を切って作業して…………… 5 ください。 感電のおそれがあります。	
・運搬、設置、配管・配線、運転・操作、保守・点検の作業は、…………… 5 専門知識のある人が実施してください。 感電、けが、火災などのおそれがあります。	
(据え付け・調整)	
・天井や壁にモータを取り付けて使用する場合、条件によっては…………… 7 落下のおそれがあります。使用可能な範囲についての詳細は、 カタログや技術資料に従ってください。 けがのおそれがあります。	
(配線)	
・電源ケーブルとの結線は、端子箱内の結線図または取扱説明書…………… 13 によって実施してください。 感電や火災のおそれがあります。	
・電源ケーブルやモーターリード線を無理に曲げたり、引っ張った…………… 13 り、はさみ込んだりしないでください。 感電のおそれがあります。	
・接地用端子を確実に接地してください。…………… 15 感電のおそれがあります。	

⚠ 危 険

(運 転)	(参照ページ)
・端子箱のカバーを取り外した状態で運転しないでください。…………… 16 作業後は、端子箱のカバーを元の位置に取り付けてください。 感電のおそれがあります。	
・運転中に回転体（軸やファンなど）へは、絶対に接近または…………… 16 接触しないでください。 巻き込まれ、けがのおそれがあります。	
・停電したときは、必ず電源スイッチを切ってください。…………… 16 けがのおそれがあります。	
(保守・点検)	
・電源ケーブルとの結線は、端子箱内の結線図または取扱説明書…………… 17 によって実施してください。 感電や火災のおそれがあります。	

⚠ 注 意


(全 般)	(参照ページ)
・モータの仕様範囲以外で使用しないでください。…………… 5 感電、けが、破損などのおそれがあります。	
・モータの開口部に、指や物を入れないでください。…………… 5 感電、けが、火災などのおそれがあります。	
・損傷したモータを使用しないでください。…………… 5 けが、火災などのおそれがあります。	
・お客様による製品の改造は、当社の保証範囲外ですので、責任…………… 5 は負いません。	
・ネームプレートが常に見えるように、障害物を置かないでくだ…………… 5 さい。	
・ネームプレートを取り外さないでください。…………… 5	
(開 梱)	
・天地を確認してから、開梱してください。…………… 6 けがのおそれがあります。	
・現品が注文どおりのものかどうか、確認してください。…………… 6 間違った製品を設置した場合、けが、破損などのおそれがあり ます。	
(輸送・運搬)	
・運搬時は、落下、転倒すると危険ですので、十分ご注意ください…………… 6 さい。 吊りボルトがあるモータは、必ず吊りボルトが、しっかり締め 付けられていることを確認してから、吊りボルトを使用してく ださい。ただし、機械に据え付けた後、吊りボルトで機械全体 を吊り上げることは避けてください。 吊り上げる前にネームプレート、梱包箱、外形図、カタログな どにより、モータの質量を確認し、吊り具の定格荷重以上のモー ータは吊らないでください。 吊りボルトの破損や落下、転倒によるけが、破損のおそれがあり ます。	
(据え付け・調整)	
・スターデルタ始動を行う場合は、一次側に電磁開閉器付きのもの…………… 7 (3コンタクタ方式)を選定してください。 火災のおそれがあります。	
・400V級のインバータでモータを駆動する場合は、インバータ側…………… 7 へ抑制フィルタやリアクトルを設置するか、モータ側で絶縁を 強化したものをご使用ください。 絶縁破壊による破損、火災のおそれがあります。	

⚠ 注意


(据え付け・調整)	(参照ページ)
・モータの周囲には、可燃物を絶対に置かないでください。 …………… 7 火災の危険があります。	
・モータの周囲には、通風を妨げるような障害物を置かないでください。 冷却が阻害され、異常過熱による爆発、引火、やけどの危険があります。	7
・モータを負荷と結合する場合は、心出し、ベルト張り、プーリー …………… 9 の平行度などにご注意ください。 直結の場合は、直結精度に注意してください。ベルト掛けの場合は、ベルト張力を正しく調整してください。また、運転前には、プーリーやカップリングの締め付けボルトは、確実に締め付けてください。	
・回転部分に触れないように、カバーなどを設けてください。 …………… 9 けがのおそれがあります。	
・モータ単体で回転させる場合は、主軸に仮付けてあるキーを …………… 9 取り外してください。 けがのおそれがあります。	
・機械との結合前に、回転方向を確認してください。 …………… 9 けが、装置破損のおそれがあります。	
・モータには絶対に乗らない、ぶら下がらないようにしてください。 …………… 9 けがのおそれがあります。	
・モータ軸端部のキー溝は、素手で触らないでください。 …………… 9 けがのおそれがあります。	
(配線)	
・絶縁抵抗測定の際は、端子に触れないでください。 …………… 13 感電のおそれがあります。	
・配線は、電気設備技術基準や内線規程に従って施工してください。 …………… 13 焼損や火災のおそれがあります。	
・保護装置は、モータに付属していません。 …………… 13 過負荷保護装置は、電気設備技術基準により、取り付けが義務づけられています。過負荷保護装置以外の保護装置(漏電遮断器など)も設置することを推奨します。 焼損や火災のおそれがあります。	
(運転)	
・運転中、モータはかなり高温になります。手や体を触れないように注意してください。 …………… 16 やけどのおそれがあります。	
・異常が発生した場合は、直ちに運転を停止してください。 …………… 16 感電、けが、火災などのおそれがあります。	
(保守・点検)	
・絶縁抵抗測定の際は、端子に触れないでください。 …………… 17 感電のおそれがあります。	
・モータのフレームは高温になるので、素手で触れないでください。 …………… 17 やけどのおそれがあります。	
(修理・分解・改造)	
・修理・分解・改造は、必ず専門家が行ってください。 …………… 17 感電、けが、火災などのおそれがあります。	
(廃棄)	
・モータを廃棄する場合は、一般産業廃棄物として処理してください。 …………… 18	

モータは、安全で頑丈な構造、優れた冷却能力を備えた信頼性の高いモータです。しかし長期間にわたって、良好な運転を維持するためには、ユーザーの正しい取り扱いが必要です。

モータをご使用になる前に、この取扱説明書を熟読し、正しい取り扱いをしてください。



全開外扇形 脚付タイプ



全開外扇形 フランジ取付タイプ

⚠ 危険

- ・爆発性雰囲気中では、使用しないでください。防爆形モータを使用してください。けが、火災などの原因になります。
- ・活線状態で作業しないでください。必ず電源を切って作業してください。感電のおそれがあります。
- ・運搬、設置、配管、配線、運転・操作、保守・点検の作業は、専門知識のある人が実施してください。感電、けが、火災などのおそれがあります。

⚠ 注意

- ・モータの仕様範囲以外で使用しないでください。感電、けが、破損などのおそれがあります。
- ・モータの開口部に、指や物を入れないでください。感電、けが、火災などのおそれがあります。
- ・損傷したモータを使用しないでください。けが、火災などのおそれがあります。
- ・お客様による製品の改造は、当社の保証範囲外ですので、責任は負いません。
- ・ネームプレートが常に見えるように、障害物を置かないでください。
- ・ネームプレートを取り外さないでください。

1 現品到着時の点検

⚠ 注意

- ・天地を確認してから、開梱してください。
けがのおそれがあります。
- ・現品が注文どおりのものかどうか、確認してください。
間違った製品を設置した場合、けが、破損のおそれがあります。

製品は、厳重な検査を行ったうえでお届けしていますが、念のため次の点をお調べください。

- (1) ご注文どおりの製品かどうかを、製品のネームプレートを見て確認してください。
- (2) 出力軸を手で回してみても軽く回るかどうか。
- (3) 各部の締め付けねじ類が緩んでいないかどうか。
- (4) 輸送中に生じた破損箇所はないか。

以上のほかに、構造上に不審な点がありましたら、すぐに当社代理店または当社営業所にご連絡ください。

2 運搬時の注意

⚠ 注意

- ・運搬時は、落下、転倒すると危険ですので、十分ご注意ください。
吊りボルトがあるモータは、必ず吊りボルトが、しっかり締め付けられていることを確認してから、吊りボルトを使用してください。ただし、機械に据え付けた後、吊りボルトで機械全体を吊り上げることは避けてください。
吊り上げる前にネームプレート、梱装箱、外形図、カタログなどにより、モータの質量を確認し、吊り具の定格荷重以上のモータは吊らないでください。
吊りボルトの破損や落下、転倒によるけが、破損のおそれがあります。

3 内部構造




図1 内部構造 (枠番号112Mの例)

4 保 管

モータを長期間保管する場合は、次のことを考慮してください。

- ・清潔で乾燥した場所に保管してください。
- ・モータは屋内保管が原則ですが、やむをえず屋外に保管する場合は、カバーで覆いをし、雨水やじんあいの侵入を防止してください。

なお、保管中でも次の点検をときどき（1か月に1回程度）してください。

- (1) 軸などの機械加工面には、念のためさび止めを塗布してください。
- (2) 月に1回程度は、モータを約30回以上手回しするか、または5分間の空回し運転をして、グリースの潤滑を行ってください。
- (3) モータにさびが発生していないか、ときどき調べてください。モータには、さびが発生しないように防錆（せい）塗装をしていますが、保管条件によってはさびが発生することがあります。
- (4) 巻線の絶縁抵抗値を測定し、目安として3MΩ以上あることを確認してください。

5 据え付け

危 険

- ・天井や壁にモータを取り付けて使用する場合、条件によっては落下のおそれがあります。使用可能な範囲についての詳細は、カタログや技術資料に従ってください。
けがのおそれがあります。

注 意

- ・スターデルタ始動を行う場合は、一次側に電磁開閉器付きのもの（3コンタクト方式）を選定してください。
火災のおそれがあります。
- ・400V級インバータでモータを駆使する場合は、インバータ側への抑制フィルタやリアクトルを設置するか、モータ側で絶縁を強化したものをご使用ください。
絶縁破壊による破損、火災のおそれがあります。
- ・モータの周囲には、可燃物を絶対に置かないでください。
火災の危険があります。
- ・モータの周囲には、通風を妨げるような障害物を置かないでください。
冷却が阻害され、異常過熱による爆発、引火、やけどの危険があります。

5.1 さび止め塗料の処理

出力軸端部やフランジ面には、さび止め塗料を塗っています。据え付けに先立ち、この塗料をシンナで洗い落としてください。その際、ほかの部分にシンナを付けないようご注意ください。

5.2 据え付け場所

据え付け場所は、できるだけ風通しがよく、点検容易な、次のような場所をお選びください。

- ・屋内で腐食性ガス、爆発性ガスのない所
- ・周囲温度が $-20 \sim +40^{\circ}\text{C}$ の所
- ・ほこりやごみ、湿度の少ない所

特に屋外形は、モータが冠水しないように基礎を高くし、周辺の排水処理も完全であること、配管の水や油が漏れてモータにかからないことなどに注意してください。

なお、爆発性ガスの存在する場所では、防爆形モータをご使用ください。水中での使用はできません。

5.3 据え付け方向

据え付け方向は、標準形は軸水平を標準にしています。注文生産品は、外形図に従ってください。

軸水平以外でご使用になる場合は、機種によって部分的に構造を変更することがありますので、当社代理店または当社営業所にご連絡ください。

(注) 屋外・フランジ形の軸貫通部は、屋外構造になっていません。軸貫通部に直接、雨や水がかからないよう、機械側で保護してください。

5.4 据え付け基礎

ベッドや基礎、または架台などは、モータの質量のほかに運転時の動的荷重も加わり、振動の発生原因になります。頑丈な構造にしてください。

また、モータの耐振性は、外部から加わる振動加速度 0.5G が限度ですので運転時には、注意してください。

6 機械との連結

⚠ 注意

- ・モータを負荷と結合する場合は、心出し、ベルト張り、プーリの平行度などにご注意ください。
直結の場合は、直結精度にご注意ください。ベルト掛けの場合は、ベルト張力を正しく調整してください。
また、運転前には、プーリやカップリングの締め付けボルトは、確実に締め付けてください。
破片飛散によるけが、装置破損のおそれがあります。
- ・回転部分に触れないように、カバーなどを設けてください。
けがのおそれがあります。
- ・モータ単体で回転させる場合は、主軸に仮付けしてあるキーを取り外してください。
けがのおそれがあります。
- ・モータと機械との結合前に、回転方向を確認してください。
けが、装置破損のおそれがあります。
- ・モータには、絶対に乗らない、ぶら下がらないようにしてください。
けがのおそれがあります。
- ・モータ軸端部のキー溝は、素手で触らないでください。
けがのおそれがあります。

カップリングまたはプーリを取り付ける場合は、軸受到損傷を与えないように「はめあい」の選択または「焼きばめ」などによる取り付け作業を行ってください。無理な打ち込み作業はしないでください。

カップリング直結の場合は、**図2**に示す点にご注意ください。

ベルト連結は、モータと機械の軸を平行にし、両プーリの中心を結ぶ線と軸が直角になるようにしてください。詳細は、項6.1をご参照ください。

ギヤー連結は、モータと機械の軸を平行に、歯面の中心で正しくかみ合わせてください。




図2 カップリング直結

6.1 Vベルト及びVプーリの適用

モータと相手機械をベルト掛けで連結する場合の、Vベルト及びVプーリの適用を表1に示します。Vベルト連結の場合、Vベルトの張力及びVプーリの適用は、モータの軸強度や軸受寿命などの大きな影響を及ぼします。

- ・Vベルトの張りが弱い場合は、Vベルトのスリップ増加による動力伝達効率の低下やベルトの振動による軸受の損傷を招くことがあります。
- ・Vベルトの張りが強すぎる場合は、軸に過大な荷重が加わることになり、軸の折損、軸受の燃損、Vベルト寿命の低下などを招くことがあります。

従って、Vベルトと及びVプーリの適用をご計画の際は、表1に示す範囲内で設定してください。この範囲外の適用になる場合は、特殊設計となる場合がありますのでご照会ください。

6.1.1 Vプーリの適用と取り付け上の注意

- (1) モータ用Vプーリは、モータの通風冷却を妨げないようにするため、図3のようなアーム形を標準としています。従って、平板形を使用する場合は、図2のようにできるだけ大きな通風穴を開けてご使用ください。
- (2) モータにVプーリを取り付ける場合は、モータ軸段付き部及び軸受に加わる荷重を最小にするため、Vベルトの張力による軸の荷重点をできるだけモータ側にもってくる必要があります。従って、Vプーリのリム端面は、図3のように軸段付き部と同一面になるように取り付けてください。




図3 モータ用Vプーリの取り付け

6.1.2 Vベルトの張り方

Vベルトたわみ荷重は、Vベルトを適正に張るための荷重です。つまり、Vベルトを適正に張るためには、次のように張ることが必要です。

- (1) ベルトとVベルト車の接点間距離 t (mm) を、

$$t = \sqrt{C^2 - \left(\frac{D-d}{2}\right)^2} \text{ に求めてください。}$$


- (2) t の中心を求め、この中心点において、Vベルトに対して垂直に荷重を加え、そのときのたわみ量 δ が、次の値になるようなたわみ荷重 Td (N/本) を求めてください。

$$\delta = 0.016 \times t \text{ (mm)} \quad (\text{図 4 参照})$$

例えば、ベルト接点間距離 1 m に対するたわみ量は

$$0.016 \times 1000 = 16 \text{ (mm)} \text{ です。}$$

- (3) すべてのVベルトに対して垂直に加えた荷重の平均値が、表 1 に示すたわみ荷重 T d の範囲に入るようにベルトの張を調整してください。



- δ : たわみ量 (mm)
- θ : 接触角度 (度)
- D : 大Vベルト車径 (mm)
- d : 小Vベルト車径 (mm)
- C : 軸間距離 (mm)
- Td : たわみ荷重 (N / 本)

図 4 ベルトの張り

- (4) 2 本以上のVベルトを使用するときは、ベルト周長のそろったマッチドセットをご使用ください。
- (5) VベルトとVプーリの接触角度は、140 度以上でご使用ください。
- (6) 表 1 のたわみ荷重 (T d) は、VベルトとVプーリの接触角度が 140 度のときの値です。接触角度が異なる場合は、次の補正係数により 140 度の場合によりたわみ荷重を下げてください。

$$T d \theta = K \theta \times T d$$

接触角度 (θ)	140°	150°	160°	170°	180°
補正係数 ($K \theta$)	1.0	0.98	0.94	0.91	0.90

ただし、T d θ : 接触角度補正後のVベルトたわみ荷重

T d : 接触角度 140 度のときのVベルトたわみ荷重 (表 1)

K θ : たわみ荷重の接触角度補正係数

表1 Vベルト及びVプーリの適用とたわみ荷重

(接触角度：140度，回転比：2.04)

モータ 定格出力 kW	極 数	種 類	本 数	標準Vベルト				細幅Vベルト					
				プーリ 呼び径 [de]	リム幅 [PW]	たわみ荷重Td [N/本] (注)	新しいベルトを 張るとき	ベルトを 張り直すとき	種 類	本 数	プーリ 呼び径 [de]	リム幅 [PW]	たわみ荷重Td [N/本] (注)
0.75	2	A	1	80	20	6.86~7.84	5.39~6.86	3V	1	71	17.4	6.86~7.84	5.88~6.86
1.5	2	A	2	80	35	7.84~8.82	5.88~7.84	3V	1	75	17.4	12.7~14.7	9.8~12.7
2.2	2	A	2	90	35	9.8~10.8	7.8~9.8	3V	1	75	17.4	17.6~20.6	13.7~17.6
3.7	2	A	3	90	50	9.8~11.8	7.8~9.8	3V	2	75	27.7	15.7~17.6	12.7~15.7
5.5	2	A	3	112	50	12.7~14.7	9.8~12.7	3V	3	75	38.0	15.7~17.6	12.7~15.7
7.5	2	A	3	132	50	14.7~17.6	11.8~14.7	3V	4	80	48.3	14.7~17.6	11.8~14.7
0.75	4	A	1	80	20	10.8~12.7	8.82~10.8	3V	1	71	17.4	12.7~14.7	9.8~12.7
1.5	4	A	2	90	35	10.8~11.8	7.8~10.8	3V	2	75	27.7	12.7~14.7	9.8~12.7
2.2	4	A	2	100	35	13.7~15.7	10.8~13.7	3V	2	75	27.7	17.6~20.6	13.7~17.6
3.7	4	A	3	112	50	13.7~15.7	10.8~13.7	3V	2	100	27.7	22.5~25.5	17.6~22.5
5.5	4	B	3	125	63	18.6~21.6	14.7~18.6	3V	3	100	38.0	21.6~25.5	16.7~21.6
7.5	4	B	3	150	63	21.6~24.5	16.7~21.6	3V	3	125	38.0	23.5~27.4	18.6~23.5
11	4	B	4	160	82	22.5~25.5	17.6~22.5	3V	4	125	48.3	26.5~30.4	20.6~26.5
15	4	B	5	170	101	23.5~26.5	17.6~23.5	3V	6	125	68.9	23.5~27.4	18.6~23.5
18.5	4	B	5	200	101	25.5~28.4	19.6~25.5	3V	6	140	68.9	26.5~30.4	20.6~26.5
22	4	B	5	224	101	27.4~31.4	21.6~27.4	3V	6	160	68.9	27.4~31.4	21.6~27.4
30	4	C	5	224	136	39.2~45.1	30.4~39.2	5V	4	180	77.9	51.9~59.8	41.2~51.9
37	4	C	6	224	161.5	40.2~46.1	31.4~40.2	5V	4	200	77.9	57.9~66.6	45.1~57.8
45	4	C	6	265	161.5	44.1~51.0	34.3~44.1	5V	4	224	77.9	62.8~72.5	49.0~62.7
55	4	C	7	265	187	46.1~52.9	36.3~46.1	5V	5	224	95.4	61.7~70.6	48.1~61.7
0.75	6	A	2	80	35	8.82~9.8	6.86~8.82	3V	1	75	17.4	17.6~19.6	13.7~17.6
1.5	6	A	2	100	35	13.7~15.7	10.8~13.7	3V	2	75	27.7	17.6~20.6	13.7~17.6
2.2	6	A	3	100	50	12.7~14.7	10.8~12.7	3V	2	90	27.7	21.6~24.5	16.7~21.6
3.7	6	B	3	125	63	17.6~20.6	13.7~17.6	3V	3	100	38.0	21.6~25.5	16.7~21.6
5.5	6	B	3	150	63	22.5~25.5	17.6~22.5	3V	3	140	38.0	23.5~26.5	18.6~23.5
7.5	6	B	4	150	82	22.5~25.5	17.6~22.5	3V	4	140	48.3	23.5~27.4	18.6~23.5
11	6	B	5	170	101	23.5~27.4	18.6~23.5	3V	5	140	58.6	27.4~31.4	21.6~27.4
15	6	B	5	224	101	25.5~29.4	19.6~25.5	3V	6	160	68.9	27.4~31.4	21.6~27.4
18.5	6	C	4	224	110.5	39.2~45.1	30.4~39.2	5V	3	180	60.4	61.7~70.6	48.0~61.7
22	6	C	5	224	136	38.2~43.1	29.4~38.2	5V	4	180	77.9	54.9~63.7	43.1~54.9
30	6	C	5	265	136	44.1~51.0	34.3~44.1	5V	4	224	77.9	60.8~69.6	47.0~60.8
37	6	C	6	265	161.5	45.1~51.9	35.3~45.1	5V	4	224	77.9	73.5~84.3	56.8~73.5
45	6	C	7	280	187	45.1~51.9	35.3~45.1	5V	5	224	95.4	71.5~82.4	55.9~71.5

(注) 1 たわみの荷重は、50Hzの場合の参考値を示しています。詳細については、JEM-TR108「Vベルトの張り及び適用」をご参照ください。
 2 たわみ荷重 (Kg/本) の値は、表中 (N/本) データを9.8で割って算出してください。

7. 配線

⚠ 危険

- ・電源ケーブルとの結線は、端子箱内の結線図または取扱説明書によって実施してください。感電や火災のおそれがあります。
- ・電源ケーブルやモーターリード線を無理に曲げたり、引っ張ったり、はさみ込んだりしないでください。感電のおそれがあります。

⚠ 注意

- ・絶縁抵抗測定の際は、端子に触れないでください。感電のおそれがあります。
- ・配線は、電気設備技術基準、内線規程、電力会社の規程に従って施工してください。焼損や火災のおそれがあります。
- ・保護装置は、モータに付属していません。過負荷保護装置は、電気設備技術基準により、取り付けが義務づけられています。過負荷保護装置以外の保護装置（漏電遮断器など）も設置することを推奨します。焼損や火災のおそれがあります。

重要 配線時のご注意

- ・配線距離の長いときは、電圧降下が大きくなりますので、大きな線径のもので配線してください。
- ・運転中に、ケーブル引き込み口でケーブルを傷つけないよう配線してください。
- ・屋外形及び2級防食形の場合は、電線管のねじ込み部分に液状ガスケット剤などで防水処理をし、確実に締め付けてください。

7.1 電源ケーブル

配線は、電気設備技術基準、内線規程、電力会社の規定に従って施工してください。電源ケーブルの目安を、表2に示しています。なお、ヒューズの大きさはモータのネームプレートに記入してある電流の2.5～3倍の大きさのものが適当です。

表2 配線用ケーブル

電圧 V	出力 kW	ケーブルの最小太さ	接地線の最小太さ	ヒューズ容量 (B種) A
200 V 級	0.75	1.6mm	1.6mm	15
	1.5	1.6mm	1.6mm	15
	2.2	1.6mm	1.6mm	20
	3.7	2.0mm	2.0mm	30
	5.5	2.6mm	2.6mm	50 (30)
	7.5	3.2mm	2.6mm	75 (50)
	11	14mm ^φ	14mm ^φ	100
	15	22mm ^φ	14mm ^φ	100
	18.5	30mm ^φ	14mm ^φ	150
	22	38mm ^φ	14mm ^φ	150
	30	60mm ^φ	22mm ^φ	200
	37	80mm ^φ	22mm ^φ	250
	45	100mm ^φ	38mm ^φ	300
	55	125mm ^φ	38mm ^φ	400

7.2 端子箱へのケーブル引き込み

端子箱のケーブル引き込み口径は、表3のようになっています。

屋外形及び2級防食形の端子箱は、防水構造を採用した厚鋼電線管配線を標準とし、ケーブル引き込み口に管用ねじを加工しています。また枠番号180M以上の鋳物製端子箱カバーは錠締めとし、更にこの部分に非硬化性合成樹脂パッキン剤をつめてボルトを保護しています。

表3 ケーブル引き込み口径

枠番号	全閉外扇形, 3級防食形	全閉外扇・屋外形, 2級防食形
112	————	PF 3/4
132	————	PF1 1/4
160	33mm	PF1 1/4
180~225	56mm	PF 2

7.3 リード線端子の接続

配線用ケーブルとモーターリード線端子の接続は、表4,5,図5を参照して行ってください。

- ・高効率モータは、発生損失を低減するために、標準モータに比べ一般的に回転速度が速くなります。回転速度が速くなることによりモータの出力が増加しますので、装置の負荷で消費電力が増加する場合があります。
- ・始動電流が標準モータに対して高くなり、ブレーカなどの変更が必要になる場合があります。

表4 3本/6本リードタイプ

枠番号	リード線本数	結線	結線図	結線方法	
80M } 112M	3	2入 or 入 (200V級 or 400V級)		$\begin{array}{c} \Delta \\ \text{LINE} \\ \begin{array}{ccc} & & \\ \text{U} & \text{V} & \text{W} \end{array} \end{array}$	
132S } 225S	6 (入/Δ始動)	2Δ or Δ (200V級 or 400V級)		$\begin{array}{c} \Delta \\ \text{LINE} \\ \begin{array}{ccc} \text{U1} & \text{V1} & \text{W1} \\ \text{V2-W2-U2} & & \end{array} \end{array}$	$\begin{array}{c} \Delta \\ \text{LINE} \\ \begin{array}{ccc} \text{U1} & \text{V1} & \text{W1} \\ \text{V2} & \text{W2} & \text{U2} \end{array} \end{array}$

モータの配線は電気設備基準、各電力会社の規程に従ってください。

表5 9本／12本リードタイプ

枠番号	リード線本数	結線	結線図	結線方法	
80M ∩ 112M	9 (2重電圧)	2λ (200V級)		2λ LINE U1 V1 W1 U5 V5 W5 U2-V2-W2	
		λ (400V級)		λ LINE U1 V1 W1 U2 V2 W2 U5 V5 W5	
132S ∩ 225S	12 (2重電圧) λ/Δ始動	2λ / 2Δ (200V級)		2λ LINE U1 V1 W1 U5 V5 W5 U2-V2-W2 U6 V6 W6	2Δ LINE U1 V1 W1 W2 U2 V2 U5 V5 W5 W6 U6 V6
		λ / Δ (400V級)		λ LINE U1 V1 W1 U2 V2 W2 U5 V5 W5 U6-V6-W6	Δ LINE U1 V1 W1 W6 U6 V6 U2 V2 W2 U5 V5 W5

モータの配線は電気設備基準、各電力会社の規程に従ってください。

3本リードタイプ 6本／9本／12本リードタイプ






図5 リード線端子の接続

モータ結線方法 (9本リード)


ラグ式



低電圧 (200V級)




高電圧 (400V級)



※線でつなげた端子同士を接続してください。


モータ結線方法 (12本リード)

ラグ式




<スターデルタ始動>

低電圧 (200V級)




高電圧 (400V級)




<直入始動>

低電圧 (200V級)



高電圧 (400V級)



※線をつなげた端子同士を接続してください。

7.4 接 地

⚠ 危 険

- ・接地用端子を確実に接地してください。
感電のおそれがあります。

接地用端子Ⓧは、端子箱内部またはモータ脚部（フランジ形の場合はフランジ面裏側）に設けていますので、必ず接地してください。

7.5 配線作業の要領

標準形モータの配線作業は、次の要領で行ってください。注文生産品の場合は、外形図に従ってください。

- (1) 端子箱カバーを取り外します。
この際、鋳物製端子箱で錠締め部分をおおっている非硬化性合成樹脂パッキン剤は捨てずに保存し、再びカバーを取り付けたとき、元通りにこのパッキン剤で錠締め部分を保護してください。
- (2) リード線端子と電源ケーブルを仮接続し、試運転して希望の回転方向を確かめます。回転方向は連結側から見て、反時計方向を標準にしています。もし逆回転が必要な場合は、電源ケーブル3本のうち2本を入れ替えてください。
- (3) リード線端子は、9本リード、12本リードタイプの場合は、電源ケーブルに圧着端子を設けて、両方をボルトで締め付けてください。
- (4) 接続部は、粘着性テープ（例えばビニルテープ）で完全に絶縁してください。
- (5) 端子箱のケーブル引き込み口は、90度ごとに全方向に変更できます。この場合、屋外形及び2級防食形は、端子箱とフレームの間に防水のため、液状ガスケットを塗布してください。
なお使用パッキンが損傷しないよう、注意をし作業を行ってください[図6(b)参照]。

8 運 転

⚠ 危 険

- ・端子箱のカバーを取り外した状態で運転しないでください。作業後は、端子箱のカバーを元の位置に取り付けてください。
感電のおそれがあります。
- ・運転中に回転体（軸やファンなど）へは、絶対に接近または接触しないでください。
巻き込まれ、けがのおそれがあります。
- ・停電したときは、必ず電源スイッチを切ってください。
けがのおそれがあります。

⚠ 注 意

- ・運転中、モータはかなり高温になります。手や体を触れないように注意してください。
やけどのおそれがあります。
- ・異常が発生した場合は、直ちに運転を停止してください。
感電、けが、火災などのおそれがあります。

- (1) 始動前に据え付け、機械との連結、配線、ヒューズ、接地が、正しく行われていることを確認してください。
- (2) 始動時は、なるべく負荷を軽くして、全速になって全負荷をかけるようにしてください。
- (3) 負荷が適当か電流計で調べ、ネームプレートの電流値と比較して負荷を加減してください。
- (4) 運転中に停電したときは、思わぬ事故を起こすことがありますので、必ずスイッチを切ってください。

9 保守・点検

危 険

- ・電源ケーブルとの結線は、端子箱内の結線図または取扱説明書によって実施してください。感電や火災のおそれがあります。

注 意

- ・絶縁抵抗測定の際は、端子に触れないでください。感電のおそれがあります。
- ・モータのフレームは高温になるので、素手で触らないでください。やけどのおそれがあります。
- ・修理・分解・改造は、必ず専門家が行ってください。感電、けが、火災などのおそれがあります。

9.1 日常点検

主として始動・運転状態での異常の有無を点検します。

9.2 軸受について

軸受の寿命は、モータの容量や回転速度あるいは周囲環境により一定ではありません。普通の運転では納品後2年もしくは20,000時間の運転での取り換えになります。軸受はシールド玉軸受（ZZ付き）となりますので、軸受ごと取り換えてください。なお、取り換える軸受は、ネームプレートに示されている軸受番号のものを使用してください。

9.3 分解・清掃

(1) 全閉外扇形（屋内用）及び3級防食形

フレームは、冷却をよくするために冷却リブ付きにしています。ここにごみが付着すると冷却が悪くなり、過熱する原因となります。外被は常に清掃してください。全閉外扇形及び3級防食形は、ほこり、水滴のようなモータの絶縁に有害なものが、モータの内部に入らない構造になっています。従って、ファン部分の分解・清掃のとき以外は、分解・清掃の必要がありません。

しかし、梅雨期や台風などの思わぬ水害で、浸水したモータは、早く分解して固定子と回転子などを別にして乾燥、防錆処置をしなければなりません。

(2) 全閉外扇・屋外形及び2級防食形

分解手入れ方法は、一般のモータの場合となんら変わりませんが、屋外形及び2級防食形では、特に次の点にご注意ください。

- ・フレームとブラケット，ブラケットと軸受カバー，フレームと端子箱など各部品のはめあい面や接合面，及びこれらの締め付けボルト部分からの浸水を防止するため、液状ガスケット剤を塗布してください。
- ・分解・手入れの際，古いガスケット剤は綺麗にふき取ってから，再度ガスケット剤を塗布し，組立ててください。

〔参 考〕

- (1) 定期検査の際に、巻線の絶縁抵抗値を測定してください。500Vメガーで測定して、3MΩ以上あれば正常です。
- (2) モータの巻線温度は、始動後2～3時間で一定になりますが、周囲温度より表4の温度まで高くても差し支えありません。

表6 温度上昇限度

絶縁の種類	抵抗法℃
	全閉形
F種	100


(注) 基準周囲温度は、40℃としています。

10 廃棄

⚠ 注 意

- ・モータを廃棄する場合は、一般産業廃棄物として処理してください。

11 異常診断の手引き



12 保証期間

最終需要家への引渡し後1年間または、弊社工場出荷後18ヶ月間のいずれか早く到達した期間を保証期間とします。

高効率三相かご形誘導電動機 取扱説明書

高効率三相かご形誘導電動機に関するご相談、お問い合わせは

故障その他のお問い合わせの際は、下記事項を明示のうえ当社サービスセンターまたは、当社代理店へご遠慮なくご相談ください。

- (1) 御社名、ご住所、電話、ご依頼者名
- (2) モータのネームプレート記載事項（形式、出力、極数、電圧、周波数、絶縁階級、製造番号）
- (3) 設備名、相手機械
- (4) 使用日数（年数）、設置場所（環境状況）
- (5) 故障状態、個所

お問い合わせは

この資料の内容についてのお問い合わせは、お近くの代理店にご相談ください。
もし代理店でお分かりにならないときは、下記の営業部門にお尋ねください。

お問合せ先

Nidec
-All for dreams

ニデックテクノモータ株式会社

販売

東京オフィス
〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目20-13
日本電産東京ビル北館4階
TEL (03) 5434-5731 FAX (03) 5434-5733

大阪オフィス

〒530-0004
大阪府大阪市北区堂島浜2-2-28
室島アックスビル10階
TEL (06) 6346-0551 FAX (06) 6346-0553

名古屋オフィス

〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1-21-19
Daiwa名駅ビル12階
TEL (052) 586-8741 FAX (052) 586-8742

九州オフィス

〒820-0061 福岡県飯塚市吉北31番地
(九州技術開発センター内)
TEL (0948) 24-7934 FAX (0948) 24-7942

製造

九州技術開発センター
〒820-0061 福岡県飯塚市吉北31番地
TEL (0948) 24-7600 FAX (0948) 24-7812

●本製品の最終使用者が軍事関係であったり、用途が兵器などの製造用である場合には、「外国為替及び外国貿易管理法」の定める輸出規制の対象となる場合がありますので、輸出される際には十分な審査及び必要な輸出手続きをお取りください。

●製品改良のため、定格、使用、寸法などの一部を予告なしに変更することがあります。